



M-930のシールド着脱方法


■図(I)各部の名称



■図(II)シールドの着脱の位置



■図(IV)シールドの取り外し方




シールドの取り外し方 [図II・IV-(1)(2)参照]

- ①シールドを閉めた状態から3段階上げた位置にします。このとき、シールドにある装着位置マークとメカパネルの→印が一致します。(図IV-(1))
- ②ラチエットギヤの溝は、シールド上部から3つ目がメカパネルのフックに掛かっている状態になります。(図IV-(1)の(B))
次に、図IV-(2)のように、着脱レバーを矢印の方向に押しながらシールド内部を①のように浮かすように持ち上げて、つめ①をメカパネルの溝から外します。そして②の方向にシールドをずらすように動かして、つめ②をメカパネルから外し、シールドを取り外します。

※シールドの取り外しは、少し強めに力を入れる必要があります。

■図(V)シールドの取り付け方



シールドの取り付け方 [図II・IIIおよび図V-(1)(2)参照]

- ①シールドの装着位置マークとメカパネルの矢印を合わせた位置(取り外し方の図IV-(1)の(A)と同じ)にして、メカパネルの矢印の内側にある溝に、つめ①を差し込みます。
- ②着脱レバーを押しながら、図V-(4)の(F)のようにシールド表面を押して、つめ②を溝にはめ込みます。そして、図V-(4)の(G)のように着脱レバーを元の位置に戻します。このとき、つめ①が着脱レバーの内側の溝にはまっていることを確認してください。

※シールドが、図IIIのように、つめ①②が溝に正しくはまっていないとシールドが外れたり、破損したりする恐れがありますのでご注意ください。

シールドの装着は図IIIのように、つめ①が着脱レバー先端部の下にはまり、つめ②がメカパネルの矢印部分(図II参照)の内側にある溝にはまることによってできるワンタッチ着脱の構造になっています。
着脱は、以下の手順で行ってください。

重要

シールドの着脱は、シールドを閉めた状態から3段階上げた位置でないと出来ません。着脱作業をする際は、必ず確認してください。

着脱のポイント①

メカパネルの矢印とシールドの装着位置マークが図のように一致していることを確認してください。

着脱のポイント②

シールドを閉めた状態から3段階上げた位置にあることを確認してください。

■図(III)シールド取り付けの断面

